

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

CA: 40.906

MODELO: NEON

REDUZIDO: 4905201130

REFERÊNCIA: STF VS201130



VIDA ÚTIL



Preservados na embalagem original, o prazo de validade dos óculos é de 5 anos, depois de colocados em uso, a vida útil varia conforme manuseio e tipo de atividade, estando sujeita à integridade das lentes e hastes desde que estejam em perfeitas condições de uso, sem que tenham sofrido impactos de grande proporção ou uso indevido. Guarde os óculos em uma área limpa e seca, em temperatura ambiente, longe de calor e umidade excessivos. Inspeccionar a integridade física dos óculos (lentes, hastes e armação) antes de cada utilização. Observada qualquer irregularidade na integridade física dos óculos, recomenda-se a troca imediata do produto.

PRECAUÇÕES

Siga corretamente as instruções de uso do produto. Seu descumprimento pode prejudicar a saúde do usuário, ocasionando lesões graves e permanentes. O equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário. Não modifique ou altere este produto.

Cores	Cinza (STF VS201230), incolor (STF VS201130), vermelho espelhado (STF VS201840), azul espelhado (STF VS201740) e in out espelhado (STF VS201640)
Normas	ANSI Z87.1-2015



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óculos de segurança constituído de armação confeccionada em policarbonato e elastômero termoplástico, lentes divididas em duas peças de policarbonato com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV. Possuem apoio nasal em borracha termoplástica, hastes tipo espátulas confeccionadas em policarbonato e borracha termoplástica co-injetadas nas cores preto/vermelho, cinza/laranja, preto/verde ou branco/azul.



INDICAÇÕES DE USO

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais, contra radiação ultravioleta e contra luminosidade intensa no caso das lentes nas cores cinza, vermelho espelhado, azul espelhado e IN-OUT. Obs: Não usar estes óculos de segurança para proteção dos olhos contra radiação infravermelha e contra riscos de origem térmica.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries. Para evitar riscos nas lentes, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpas, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas, com as hastes dobradas (fechadas) e voltadas para baixo e as lentes para cima. Limpar previamente apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira. Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete ou detergente líquido e neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos, enxágue até remover todo o resíduo e seque somente com papel ou pano macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade. Obs.: O papel não poderá ser friccionado nas lentes para não prejudicar o material protetivo.

PROTEÇÃO

- IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS
- RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
- LUMINOSIDADE INTENSA (LENTE DE COR CINZA)