

VOLK
do Brasil

THERMA GRIP

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.17.600.09

COR: Cinza e branco

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibra acrílica/fibra sintética/látex

CA: 18.663 | VALIDADE DO CA: 25/03/2031

CA: 51.467 | VALIDADE DO CA: 14/10/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

EN 388	CA:18.663 EN 407	EN 511	EN 511	CA:51.467 EN 388	EN 407
2131C	X2XXXX	X10	X10	2241B	X2XXXX

- **RESISTÊNCIA TÉRMICA (*CALOR) DE ATÉ 250°C**
Com intermitência de 15 segundos.
- **RESISTÊNCIA TÉRMICA (**FRIO)**
Com intermitência de 15 segundos.
- **PROTEÇÃO MECÂNICA**
Tricotada com fios sintéticos e revestimento em látex na palma e ponta dos dedos.
- **EXCELENTE ADERÊNCIA**
Revestimento de látex rugoso na palma e ponta dos dedos, oferece excelente aderência na manipulação de objetos secos e/ou molhados.
- **FORMATO ANATÔMICO**
Redução da fadiga muscular.
- **REDUÇÃO DE CUSTOS**
Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz os custos da empresa.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibra acrílica e fibra sintética, revestida com látex corrugado na face palmar e dedos, punho com fibra elástica e fibra sintética no detalhe final do punho.

INDICADA PARA

Indicada nos setores operacionais de Indústrias Alimentícias, Frigoríficos, Armazéns, Portos e terminais de cargas frias, manipulação de peças frias, empilhadeiras em ambientes refrigerados ou demais atividades desenvolvidas em ambientes frios ou controlados. * Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA:18.663 CA:51.467		CA:18.663 CA:51.467	
	NÍVEL	NÍVEL	EN 388	EN 388
Resistência à abrasão	2	2		
Resistência ao corte – Coupe test	1	2		
Resistência ao rasgamento	3	4		
Resistência à perfuração	1	1		
Resistência ao corte - TDM	C	B		
			2131C	2241B

*Teste realizado de acordo com a normativa EN 407 (Riscos Térmicos – CALOR), em condições laboratoriais. Sempre respeitar a temperatura máxima e o tempo limite de contato (em segundos), estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor performance da luva e segurança do usuário, é necessário realizar testes preliminares do EPI juntamente à área de SST, que deve considerar fatores como peso, temperatura do material (estando molhada, a eficácia ao isolamento térmico poderá ser reduzida) e tempo de contato, certificando assim seu uso em condições reais de utilização


**Teste realizado de acordo com a normativa EN 511 (Riscos Térmicos – FRIO), em condições laboratoriais. Sempre respeitar os níveis de resistência, estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor performance da luva e segurança do usuário, é necessário realizar testes preliminares do EPI juntamente à área de SST, que deve considerar fatores como peso, temperatura do material, tempo de contato, temperatura e umidade do ambiente de trabalho (estando molhada, a eficácia ao isolamento térmico

podará ser reduzida), certificando assim seu uso em condições reais de utilização.

EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	CA:18.663 CA:51.467	
	NÍVEL	NÍVEL
Comportamento ao fogo	X	X
Calor de Contato	2	2
Calor Convectivo	X	X
Calor Radiante	X	X
Pequenos respingos de metal fundido	X	X
Grandes respingos de metal fundido	X	X

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos



EN511:2006 - RISCO TÉRMICO - (FRIO)

ENSAIOS	CA:18.663 CA:51.467		CA:18.663 CA:51.467	
	NÍVEL	NÍVEL	EN 511	EN 511
Frio por convecção	X	X		
Frio por contato	1	1		
Penetração de água	0	0		
			X10	X10

SEGMENTOS

Potenciais clientes: construtoras, carpintarias, marcenarias, empresas de coleta e reciclagem de resíduos, indústrias de materiais de construção, empresas de paisagismo, fornecedores de equipamentos para jardinagem, cooperativas agrícolas, lojas de materiais de construção, fabricantes de telhas e azulejos, armazéns logísticos e outras.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7 (P)	7898207213285	17898207213282	27898207213289
8 (M)	7898207213292	17898207213299	27898207213296
9 (G)	7898207213308	17898207213305	27898207213302
10 (EG)	7898207213315	17898207213305	27898207213319

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

