


VOLK
do Brasil

GRIP COMFORT PLUS

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.30.030.02

COR: Azul

TAMANHOS: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG) e 11(EEG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas / Borracha de Látex

CA: 41.118 | VALIDADE DO CA: 17/03/2031

CA: 51.454 | VALIDADE DO CA: 14/10/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

CA:51.454

EN 388



2141A

EN 407



X1XXXX

CA:41.118

EN 388



2131A

EN 407



X2XXXX

- **EXCELENTE ADERÊNCIA**
Revestimento de látex rugoso na palma e ponta dos dedos, oferece excelente aderência na manipulação de objetos secos, sob temperatura ambiente.
- **SENSAÇÃO DE CONFORTO**
Tecnologia inovadora do suporte, calça confortavelmente proporcionando a sensação de mãos livres.
- **RESISTÊNCIA TÉRMICA *(CALOR) DE ATÉ 100°C**
Com intermitência de 15 segundos.
- **EVITA O CALCE E DESCALCE DA LUVA PARA MANIPULAÇÃO DE PEÇAS PEQUENAS**
- **ÓTIMO DESEMPENHO E SEGURANÇA**
- **ALTO NÍVEL DE DESTREZA**

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar, ponta e dorso dos dedos, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas.

INDICADA PARA

A Luva GRIP COMFORT PLUS foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo e perfuração). Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como, aderência em peças secas, sob temperatura ambiente. Indicada para trabalhos nas atividades em canteiros de obras, manuseio e movimentação de materiais de construção civil (vergalhões, cordas, cabos, movimentação de andaimes, carpintaria e marcenaria, armação, alvenaria, colocação de telhas e azulejos), coleta de resíduos sólidos, reciclagem, agricultura, colheitas, jardinagem e paisagismo, manutenção e uso geral.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	CA:51454 NÍVEL	CA:41118 NÍVEL	CA:51454 EN 388	CA:41118 EN 388
Resistência à abrasão	2	2		
Resistência ao corte – Coupe test	1	1		
Resistência ao rasgamento	4	3		
Resistência à perfuração	1	1		
Resistência ao corte - TDM	A	A	2141A	2131A

EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	CA:51454 NÍVEL	CA:41118 NÍVEL	CA:51454 EN 407	CA:41118 EN 407
Comportamento ao fogo	X	X		
Calor de Contato	1	2		
Calor Convectivo	X	X		
Calor Radiante	X	X		
Pequenos respingos de metal fundido	X	X	X1XXXX	X2XXXX
Grandes respingos de metal fundido	X	X		

Calor de Contato: até 100°C por 15 segundos

* Teste realizado de acordo com a normativa EN 407 (Riscos Térmicos – CALOR), em condições laboratoriais. Sempre respeitar a temperatura máxima e o tempo limite de contato (em segundos), estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor performance da luva e segurança do usuário, é necessário realizar testes preliminares do EPI juntamente à área de SST, que deve considerar fatores como peso, temperatura do material (estando molhada, a eficácia ao isolamento térmico poderá ser reduzida) e tempo de contato, certificando assim seu uso em condições reais de utilização.

SEGMENTOS

Construção Civil, Metal-Mecânica, Cerâmica, Aeronáutica, Automotiva, Atividades Manuais, Transportadoras, Armazéns Logísticos, Terminais de Cargas, Mineradoras, Indústrias Petrolíferas, Moveleira, Prestadoras de Serviços e outras

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
6 (EP)	7898619335162	17898619335169	27898619335166
7 (P)	7898619335179	17898619335176	27898619335173
8 (M)	7898619335186	17898619335183	27898619335180
9 (G)	7898619335193	17898619335190	27898619335197
10 (EG)	7898619335209	17898619335206	27898619335203
11 (EEG)	7898619335216	17898619335213	27898619335210

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

